



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(ОНД по Тенькинскому району)

ул. Горняцкая ,51, пгт. Усть-Омчуг, 685050
Телефон, Факс: (8-413-44) 2-36-47
E-Mail: ondtenka@mail.ru

№ 93-2-9-4 от 30 апреля 2014 г.

«Внеплановые выездные
проверки»

Главе Администрации
Тенькинского района
Савченко Надежде Антоновне



Уважаемая Надежда Антоновна!

Довожу до Вашего сведения, что в период с 16 по 29 апреля 2014 года в соответствии ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Д.О.Рогозина от 18 марта 2014 года №РД-П4-1783 «О проведении внеплановых выездных проверок пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей, не вошедших в сводный план проверок на текущий год, населенных пунктов, объектов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, объектов экономики, имеющих общую границу с лесными массивами» и во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору Б.А. Борзова №71 от 25.03.2014 года «Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей, а также объектов и территорий, граничащих с лесными участками» проведены внеплановые выездные проверки муниципальных образований Тенькинского района.

По результатам проведенных проверок выявлены следующие нарушения:

в поселке Усть-Омчуг

- пожарный гидрант (по ул. Мира д.11) находится в не исправном состоянии, не очищен от снега и льда (п.55 ППР №390 от 25.04.2012; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- у пожарного гидранта (по ул. Горняцкая д.37) отсутствует соответствующий указатель на котором должна быть четко нанесены цифра, указывающие расстояние до водоисточника (п.55 ППР №390 от 25.04.2012; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- отсутствует подъезд для пожарной техники к пожарному гидранту (по ул. Гагарина д.17) (п.55 ППР №390 от 25.04.2012; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- отсутствует муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону (прил. №7 Постановления правительства РФ №117 от 17.02.2014; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- территории общего пользования МО «Посёлок Усть-Омчуг» не оснащены первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем (ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- отсутствует наглядная агитация в местах общего пользования обеспечивающая информирование населения МО «Посёлок Усть-Омчуг» о мерах пожарной безопасности (ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994).

в пос. Омчак

- Администрацией МО «Поселок Омчак» - органом местного самоуправления поселения не созданы условия для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения для целей пожаротушения, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности" (п. 80 ППР РФ), а именно:

- гидрант, расположенному по адресу: п. Омчак, ул. Новая, д.8 - отсутствует короб, отсутствуют помосты для доступа к гидранту, отсутствуют указатели направления движения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.55 ППР №390 от 25.04.2012; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- гидрант, расположенному по адресу: п. Омчак, ул. Клубная, д. 2; Отсутствует короб, отсутствуют помосты для доступа к гидранту, отсутствуют указатели направления движения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.55 ППР №390 от 25.04.2012; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- гидрант, расположенному по адресу: п. Омчак, ул. Клубная, д. 9, д. 7 - не отремонтирован короб, отсутствуют помосты для доступа к гидранту, отсутствуют указатели направления движения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п.55 ППР №390 от 25.04.2012; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- гидрант, расположенный по адресу: п. Омчак, ул. Клубная, д. 28, д.10 не исправен, отрезан от водопроводной сети (п.55 ППР №390 от 25.04.2012; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- к гидрантам., расположенным рядом с детским садом по адресу: п. Омчак, ул. Новая, д. 15, а также по адресу: п. Омчак, ул. Новая, д. 13 КСК «Чайка» отсутствуют указатели направления движения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения ((п.55 ППР №390 от 25.04.2012; п.8.6 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994);

- в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по решению обеспечения пожарной безопасности муниципального образования органом местного самоуправления поселения не обеспечен беспрепятственный проезд пожарной техники к месту возможного пожара, а также не обеспечено исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, а именно: социально важному объекту - зданию участковой больницы по адресу: п. Омчак, ул. Клубная, д. 14 - учреждению с круглосуточным пребыванием людей, 4 степени огнестойкости, не обеспеченному системами пожарной сигнализации и оповещения людей на случай пожара, а именно – ширина проезда по деревянному мосту к больнице не соответствует установленной норме – меньше 3,5 метра, что затрудняет проезд пожарного автомобиля (п. 6 ст. 63 Федерального закона ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г; п. 75 ППР РФ);

- в рамках реализации полномочий органов местного самоуправления по решению обеспечения пожарной безопасности муниципального образования органом местного

самоуправления поселения не разработан план привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования на 2014 год - не предоставлены подтверждающие документы (п. 4 ст. 63 Федерального закона ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г; п. 75 ППР РФ);

- отсутствуют первичные средства пожаротушения для оснащения привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин (прил. №7 Постановления правительства РФ №117 от 17.02.2014; ст.19 ФЗ-69 от 21.12.1994).

Начальник ОНД
по Тенькинскому району
УНД ГУ МЧС России
по Магаданской области



Красных О.Г.